

Protecção* da Fábrica

Setembro de 2008

Neste aniversário dos ataques terroristas nos Estados Unidos da América em Setembro de 2001, recordamos que tais ataques ocorreram em muitos outros lugares no mundo, antes e depois dos ataques em Nova Iorque e Washington (por exemplo: o metro de Tóquio; Londres; Madrid; Bali - Indonésia; Ahmedabad - Índia; vários ataques na Rússia e muitos incidentes em vários países do Médio Oriente). Há poucos países que não tiveram a triste experiência de um ataque terrorista ou actos de sabotagem. A natureza perigosa dos materiais manuseados nas indústrias de processo requer a vigilância de todos para assegurar que as nossas instalações estejam seguras, para nossa protecção, dos nossos colegas de trabalho e dos vizinhos. Se trabalhas numa unidade de processo ou de armazenagem de produtos químicos, estás na melhor posição para observar e avaliar as vulnerabilidades potenciais de protecção da tua instalação. Observa os potenciais problemas de protecção no teu local de trabalho e comunica-os à tua chefia para que sejam corrigidos.



O que podes fazer?

Como estás presente na unidade todos os dias tens oportunidades de identificar potenciais problemas de protecção. Observa-os e regista-os. Aqui estão alguns exemplos. Tu e a tua chefia poderão facilmente desenvolver uma lista muito mais completa:

- Iluminação que não esteja a funcionar ou inadequada
- Ferrolhos ou trancas partidas em portões ou portas, na vedação da instalação
- Portões soltos, ou portões com vãos largos na sua parte inferior
- Vãos ou buracos nas vedações, vedações danificadas ou que sejam muito baixas, erosão do terreno sob as vedações
- Objectos no exterior, próximos às vedações, que possam facilitar a sua passagem
- Correntes e cadeados mal colocados
- Portões, portas, ou janelas na fronteira da instalação esquecidos ou deixados abertos
- Portões ou portas que ficam encravados sem estarem completamente fechados



Uma vedação coberta por arbustos e árvores



vedação podem auxiliar intrusos a passar.

Também deves conhecer e seguir os procedimentos de protecção da tua unidade – por exemplo:

- Usa sempre o crachá de identificação. Se vires alguém sem identificação adequada comunica imediatamente ao teu supervisor ou à vigilância.
- Não deixes que outros utilizem o teu cartão de acesso ou identificação.

Um cadeado colocado no arame da vedação – não será tão eficaz como quando colocado com uma corrente na barra metálica



A protecção da fábrica é responsabilidade de todos!