



## డబుల్ భ్లక్ & జీడి

వెంట్ ఒక సురక్షిత శ్రద్ధాంగ అమర్యాపదింది



1. డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి వాల్వు ఇంక్షు రసాయనాలు వెన్ల లోపికి వెవుడాలికి సహకరిస్తుంది.

వెంట్ సురక్షిత శ్రద్ధాంగ అమర్యాపదింది



2. డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి వాల్వు రసాయనం వెన్ల లోపికి పోతుండూ సహకరిస్తుంది.

డిసెంబర్ 2011 బీక్స్ సంచికలో ఒక ఘుటన గురించి వివరించడం జరిగింది. ఒక పైప్ వెంట్కి ఫ్ల్యూ లేపోవెడం వలన జ్యులనోల పద్ధార్థం విడుదలై, అగ్నిప్రమాదం సంభవించి ఒకరి మృత్యుపుకు కారణమయ్యాడి. ఆ ఘుటన వలన పైప్లలపై ఉండు వెంట్లు, డ్రైవ్లలకు ఫ్ల్యూలు ఎంత అవసరమై మనకు తెలిసింది. అయినప్పటికే, ఒకొక్కప్పుడు పైప్లలపై ఉండు వెంట్లు, డ్రైవ్లలకు ఫ్ల్యూలు పెట్టుకూడదు. కాన్ని (అస్త్రోధు!) పైప్లలపై “డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి”లు అమర్యాపడుతుంది. ఇది ఒక ఉదాహరణకు, పైప్లపై ఉన్న డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి పైప్లలో ఉన్న రసాయన పద్ధార్థం ప్లాంట్ ఉత్పత్తిలో ఉన్నప్పుడు బయటకు వెలువడుకుండా అపుతుంది. కానీ జాగ్రత్త - ఒకొక్కప్పుడు డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి వెంట్ని ఫ్ల్యూ చేయవలసి ఉంటుంది. తరచుగా ఈ డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడిలను పైప్లలపై ప్లాంటు మరమ్మతుల సమయంలో ఉత్తులి చేయు యంత్రభాగము నుండి వేరు చేయటకు ఉపయోగపడుతుంది. దినీని ఉపయోగించు పద్ధతిని అది ఏ పరిస్థితిలో ఎలా ఉపయోగించాలో అర్థం చేసుకోండి!

డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి ఎలా పటి చేస్తుంది?

డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి తరచుగా ఉత్తులి రసాయనాలు వెస్ట్రోవీకి పోకుండా నిరోధించడానికి ఉపయోగపడతాయి. సాధారణంగా దీనిలో రెండు భ్లక్ వాల్వులు (ప్రత్క చిత్రంలో వాల్వు 1 మరియు 2) మరియు ఒక సురక్షిత ప్రదేశంలోనికి ప్రాదేశిక పర్యావరణ నియమాలకి ఆనుగుణంగా అమర్యాపది ఉంటుంది. ఉత్తులి రసాయనం తదుపరి వెస్ట్రోవీకి పంపేటప్పుడు, ప్రత్క 1వ చిత్రంలో చూపించిన విధంగా వాల్వు 1 మరియు 2 తెరువబడి ఉంటాయి మరియు జీడి వాల్వు 3 మాయిబడి ఉంటుంది. ఉత్తులి దిగువ మార్పంలో ఉన్న వెస్ట్రోవు ఉత్తులి రసాయనాలు పోకుండా అరికట్టుడానికి ప్రత్క 2వ చిత్రంలో చూపిన విధంగా భ్లక్ వాల్వు 1 మరియు 2ను మాసి ఉంచి, జీడి వాల్వు 3ను తెరచి ఉంచుతారు. ఒక వేళ వాల్వు 1 లో శీకు సంభవించిన లేదా పొరపాటున తెరచి ఉంచినా, రసాయనం తదుపరి వెస్ట్రోవీ లోనికి పోకుండా వాల్వు 2 అపుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ రెండు వాల్వుల (1 మరియు 2) మధ్య ఎటువంచి పీడన ప్రభావం ఉండదు. ఎందువలనంటే వాల్వు 3 ఒక సురక్షిత ప్రదేశంలో తెరువబడి ఉండటం వలన.

విపరిస్థితిలో ఇది వాడాలి?

డబుల్ భ్లక్ అండ్ జీడి వాల్వుల వలన కాన్ని ఉపయోగాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి.

- కాన్ని వాటంతప్పనే యంత్రభాగాలను ఆపగలిగి విధానములలో పదార్థాల ప్రసరణ అపగలిగి ఉదాహరణకు వాయు ఇంధనము బర్బర్కి ప్రసరణ చేయడాన్ని అపుతుంది.
- ప్రమాదకర రసాయనాన్ని వేడిని లేదా పీడనాన్ని మరమ్మతులలో ఉన్న పరికరము లేదా యంత్ర భాగాల నుండి పూర్తిగా వేరు చేయటకు లేదా కాక్యూలికంగా నిలవడల చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
- నీడి ఆవిరి నుండి ఉత్తులి ఆయ్మ నేడిని బ్యాంక్ ఉత్తులి ప్రక్రియలో కాన్ని విభాగాలలో నిలవడల చేయటకు కానీ కాన్ని ఉత్తులి ప్రక్రియలలో నేడి చేయడం ప్రమాదకరం కావచ్చు.
- కాన్ని ఉత్తులి ప్రక్రియలలో రసాయనాలు పోకుండా నిరోధించడానికి, ఎందుకంటే ఆ రసాయనాలు కాన్ని ప్రక్రియలలో మాత్రమే అవసరం కానీ కాన్ని ప్రక్రియలలో వాడి ప్రసరణ ప్రమాదకరం కాబట్టి.

మరు చేయాల్చింది మీటింపు?

- మీ ప్లాంటులో ఉన్న డబుల్ భ్లక్ మరియు జీడి వాల్వుల గురించి తెలుసుకోండి, మరియు అవి ఏ పరిస్థితులలో అవి మాయిబడి ఉండాలి లేదా ఫ్ల్యూలు కలిగి ఉండాలి (వేర్సేరు చర్చలలో వేర్సేరు విధానాలు అవలంభించవలసి ఉండవచ్చు)
- చేతితో ఉపయోగించు డబుల్ భ్లక్ మరియు జీడి వాల్వుల గురించి క్లోన్టింగా తెలుసుకోండి క్రమ పద్ధతిలో వాల్వులు తెరవడం, మాయడం, ప్రతి డబుల్ భ్లక్ మరియు జీడి వాల్వు వ్యవస్థలో జీడి వాల్వు మాయబడి లేదా ఫ్ల్యూలు చేయడాలి లేదా తెరచి ఉండాలా తెలుసుకోండి.
- దానంతటనే సురక్షితంగా ఉత్తులిని లేదా ఒక విభాగమును నిలవడల చేయగల వ్యవస్థలో జీడీదును సాధారణంగా ఫ్ల్యూ చేయరు, కానీ దీని నిర్దారణ కొరకు మీ ప్లాంటు ఇంజనీర్లను అడిగి తెలుసుకోండి.
- జీడు ద్వారా ఏ రకమైన రసాయం నెలువడుతుందో తెలుసుకోండి మరియు అది సురక్షిత ప్రాంతంలో విడుదలయ్యటట్లు చూడండి. మీ ప్లాంటు ఇంజనీర్లు ఏవి సురక్షిత ప్రదేశాలో నిర్మారణ చేయవలసి ఉండవచ్చు)
- చేతితో ఉత్తులి ఆయ్మ నేడిని బ్యాంక్ ఉత్తులి ప్రక్రియలో నేడి చేయడం ప్రమాదకరం కావచ్చు.
- డబుల్ భ్లక్ మరియు జీడి వాల్వులు కాన్నిటిప్పుడు ఒక విషయం గమనించండి. ఆ మాడు వాల్వులు కలిపి ఉన్న మొత్తం ఆసెంబ్లీ మాత్రమే సప్లై చేసేటట్లుగా చూడండి. అటువంచి వాడిని మాత్రమే మీ ప్లాంటులో ఉపయోగించేటట్లు చూడండి. ఇటువంచి ఒకే ఆసెంబ్లీగా తయారు చేయబడిన డబుల్ భ్లక్ మరియు జీడి వాల్వులు, ఇతర డబుల్ భ్లక్ మరియు జీడి వాల్వులు కంటే భిస్టుంగా ఉంటాయి.

డబుల్ భ్లక్ & జీడి వాల్వులను నేర్చుతో నాడడం తెలుగుకోండి!