

एखादे चुकीचे रसायन टाकीत भरल्यास काय होईल?



असे का घडले?

या घटनेचा तपास अमेरिकन राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा मंडळाने केली (अपघात क्र. DCA-9-MZ-003, नोव्हेंबर १९, १९९८). त्या अपघातास कारणीभूत गोष्टीमध्ये खालील बाबी समाविष्ट होत्या:

→ पाइपांच्या जोडण्या व होज कप्लिंग सारख्या दिसणाऱ्या होत्या आणि पाइपांवरील लेबलेही सारखी होती.

→ फिटरने टँकर खाली करण्याची पद्धत बदलली होती आणि फिटरला या बदलाचे प्रशिक्षण देण्यात आले नव्हते.

→ फिटर प्रचलित लिखीत पद्धतीबाबत अनभिज्ञ होता.

→ टँकर खाली करणे सुरु करण्यापूर्वी तो योग्य त्याच पाइपला जोडला असल्याची खात्री कोणीच केली नव्हती.

चौकशी अहवालात विशेष उल्लेख नसलेल्या आणखी काही चिंताजनक गोष्टी असावा:

→ दोन अगदी सारखी नावे असलेल्या रसायनांची एकमेकांत मिसळल्यावर अभिज्ञीया झाली व विषारी वायू तयार झाला.

→ एकमेकांत मिसळल्यावर अभिज्ञीया होऊन विषारी वायू तयार होणारी रसायने एकाच भागात खाली केली होती.

केमफॉस ७०० हे निकेल नायट्रेट व फॉस्फोरिक असिडचे मिश्रण असलेल्या रसायनाने भरलेला एक टँकर एका कारखान्यात पोहोचला. कारखान्यातील एका कर्मचाऱ्याने चालकाला टँकर रिकामा करण्याचे ठिकाण दाखविले व एका फिटरला या कामी मदतीस पाठविले. फिटरने सहा वेगवेगळ्या साठा टाक्याना जोडलेल्या पाइपलाई असलेले पैनेल उघडले. टँकर खाली करण्याच्या प्रत्येक जोडणीला ज्या प्लॉटचे रसायन टाकीत साठविले जाते त्याचे नावाची खुणपटटी लावली होती. चालकाने फिटरला सांगितले होते की त्याने केमफॉस ७०० हे रसायन आणले होते.

दुर्दैवाने फिटरने टँकर खाली करण्याचा होज केमफॉस ७०० च्या पाइपाजवळील “केमफॉस द्रव अँड” (चित्र २) असे नाव असलेल्या पाइपला जोडला. “केमफॉस द्रव अँड” या टाकीत सोडीयम नायट्राइटचे द्रावण भरले होते. सोडीयम नायट्राइटची केमफॉस ७०० बरोबर अभिज्ञीया होते व नायट्रीक ऑक्साइड आणि नायट्रोजेन डायॉक्साइड असे दोन्ही विषारी वायू बनतात. खाली करणे चालू झाल्यावर काही मिनीटात स्टोरेज टाकीजवळ केशरी डग दिसू लागले (चित्र ३). टँकर खाली करणे ताबडतोब बंद करण्यात आले तथापि वायू गळती चालूच राहिली, २४०० लोकांना तेथून बाहेर काढावे लागले आणि ६०० रहीवाशांना अन्यत्र आसरा घ्यावा लागला. ६ जणांवर विषारी वायूच्या संसर्गामुळे उपचार करावे लागले ज्याचा खर्च होता सुमारे २००,००० डॉलर्स.

आपण काय करू शकता?

- आपल्या संयंत्रातील रसायने अपघाताने मिसळल्यास काही घातक अभिज्ञीया होते का याची माहिती करून घ्या.
- टँकर खाली करताना त्या टँकरमध्ये तुम्ही अपेक्षित करीत आहात तेच रसायन आहे ना आणि तो योग्य त्याच स्टोरेज टाकीला जोडला आहे ना याची खात्री करण्यासाठी पुनःपुन्हा तपासून पहा.
- सारख्याच नावाच्या रसायनांमध्ये संभ्रम टाळण्यासाठी टँकर खाली करण्याच्या जोडण्याना संकेत किंवा सांकेतांकाचा उपयोग केलेले व्यवस्थित लेबल आहे ना याची खात्री करा.
- ज्या रसायनांमध्ये घातक अभिज्ञीया होऊ शकते अशी रसायने एकाच भागात खाली केली जात असतील किंवा खाली करण्याच्या जागांमध्ये संभ्रम असेल तर त्याची व्यवस्थापनास माहिती द्या आणि त्यात सुधारणा कशी करता येईल त्यावर सूचना द्या. उदाहरणार्थ, टँकर खाली करण्याच्या जागा बदलू शकता, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जोडण्या वापर शकता, किंवा अयोग्य जोडण्या अधिक अवघड करण्यासाठी खास व्हॉल्व लॉकींग पद्धत वापरा.
- टँकर खाली करण्याचे काम शिकलेल्या व प्रशिक्षित कामगाराकडून केले जात असल्याची व पद्धतींमधील बदल व्यवस्थित केले जात असल्याची खात्री करा.

तुम्ही योग्य रसायन योग्य ठिकाणी उतरवित आहात याची खात्री करा!