

જોખમી જગ્યાના પાત્રનું વિશુદ્ધિકરણ

નવેમ્બર - ૨૦૧૭

તમારા પ્લાન્ટ માં જોખમી જગ્યાના એવા પાત્રો આવેલા છે જેને હવા અથવા બીજા વાયુ વડે વિશુદ્ધ કરી વાતાવરણના દ્વાણથી વધારે દ્વારો ફરજીયાત રાખવા પડે છે? આવા દાખલાઓમાં સામેલ છે વિજળીના સાધનોના પાત્રો, પૃથ્વીકરણ માટેના પાત્રો જેવા કે ચિત્ર-૧માં દર્શાવ્યા છે અને નિયંત્રણ કક્ષ અથવા અન્ય વપરાશી જગ્યાઓ. આવા પાત્રોને હવાના દ્વાણ કરતાં વધારે દ્વારો કાર્યશીલ રાખેલા હોય છે. જેથી જો પાત્રમાંથી કોઈ છિદ્ર દ્વારા અથવા ગળતર થાય તો તે પાત્રમાંથી બહાર વાતાવરણ માં પ્રસરે. પણ જે જવલનશીલ વરાળ કે વાયુને પાત્રની અંદર જતા રોકશે, જગ્યાં વિજળીના ઉપકરણો આગ અથવા ઘડાકો કરવા માટે અનિસ્ટ્રોત બનવા કારણસ્થુત બને નથી.

સામાન્ય રીતે આવા પાત્રો શુદ્ધ હવા દ્વારા વિશુદ્ધિકરણ કરાયેલા હોય છે. તેમ છીતાં, વૈકલ્પિક રીતે અથવા વધારાની મદદ માટે આવા પાત્રો નાઈટ્રોજનથી વિશુદ્ધિકરણ કરી, નાઈટ્રોજનના વાતાવરણ માં રખાય છે (ચિત્ર- ૨). જો તમારું પાત્ર નાઈટ્રોજનથી શુદ્ધિકરણ કરેલું હોય અથવા હવાથી શુદ્ધિકરણ કરી નાઈટ્રોજન દ્વારા વધારાનું રક્ષણ પામેલું હોય, ત્યારે સાવધાન રહો કે પાત્રની અંદર, અથવા પાત્રના દરવાજાની નજીકનું વાતાવરણ સંભવિત ઓકિસજનની અછત વાયું હોઈ શકે છે. (૪/૨૦૦૪ અને ૬/૨૦૧૨ બિકન્સ).



શું તમો જાહો છો?

- ઇલેક્ટ્રોકલ કોડ અને સ્ટાન્ડર્ડ, જે જુદા જુદા દેશોમાં તથા સ્થાનિક વિસ્તારોમાં જુદા હોઈ શકે, તે તમારા ઈજનેરો અને મેનેજરોને બતાવી શકે છે કે વિશુદ્ધિકરણના પાત્રોની ડીજાઈન તથા ઓપરેશન કેવી રીતે કરવું.
- સામાન્યરીતે વિશુદ્ધિકરણના પાત્રોની અંદરનું દ્વાણ નક્કી કરેલી માત્રામાં રાખવામાં આવે છે અને તેની દેખરેખ રાખવામાં આવે છે (ચિત્ર ૩ અને ૪) જેથી ખાતી થાય કે વરાળનું કોઈપણ ગળતર પાત્રની અંદરથી બહારના વાતાવરણમાં થાય.
- નક્કી કરેલી માત્રાથી વધારે દ્વાણ પણ જોખમી બની શકે છે. મે ૨૦૧૭માં એક ઈજનેર ૧૪ ઈચ્છ વ્યાસ (૦.૮૮ મીટર) અને ૧૨ પાઉન્ડ (૫.૪ કિલોગ્રામ) વજન ધરાવતું ઢાંકણ પાત્ર ઉપરથી કાઢી રહ્યો હતો. પાત્રમાં દ્વાણનું પ્રમાણ વધુ હતું જે અંદરના વિશુદ્ધિકરણના વાયુના ગળતરને કારણે હતું. જેવું ઢાંકણ કાઢવામાં આવ્યું, તે એકદમ ઉછાપું અને એન્ઝનીયરના માથા વાગ્યું, જે પ્રાણધાતક અક્સમાતમાં ફરવાયો.
- પાત્રોની અંદરનું દ્વાણ નક્કી કરેલી માત્રામાં જાળી રાખવામાટે એ અગત્યનું છે કે કોઈપણ દરવાજાકે બીજા ખુલ્લાં ભાગો ને બરોબર બંધ રાખી સીલ કરવામાં આવે.

તમો શું કરી શકો?

- તમારા પ્લાન્ટમાં વિશુદ્ધિકરણ ધરાવતા પાત્ર અંગે જાણકારી રાખશો તથા તમારી રોજંદી મુલાકાત વખતે તેની પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે થાય છે તેની ચકાસણી કરો.
- પાત્રમાંના દ્વાણની ચકાસણી કરો, જો તે યોગ્ય મર્યાદામાં ન હોય તો તુરંત જ મેનેજમેન્ટને જાણ કરો અને તેનું નિરાકરણ ન થાય ત્યાં સુધી તેની પાછળ રહો. ચિત્ર -૪ માં પ્રેસર ગેજની દ્વાણની નિયત મર્યાદા દર્શાવે છે.
- ખાતી કરો કે વિશુદ્ધિકરણ ધરાવતા પાત્રના દરેક દરવાજા તથા ઓપનીંગ પુરેપુરા બંધ છે. તેમજ પાત્રના આવા ઓપનીંગ પુરેપુરા સીલ કરેલા છે.
- જ્યારે વિશુદ્ધિકરણ પાત્રનું મેન્ટેનન્સ કામ અંદરથી કરવાનું હોય ત્યારે ખાતી કરો કે તેમે યોગ્ય પરવાનગી પદ્ધતિ મેળવેલ છે. આવા પાત્રને ઉઘાડવાનું થાય ત્યારે ઉચ્ચ દ્વાણના જોખમનો હંમેશાં ઘ્યાલ રાખો તથા ખોલતાં પહેલાં દ્વાણ ની ચકાસણી કરો. જ્યારે કામ પુરું થઈ જ્યા ત્યારે પાત્રને યોગ્ય રીતે બંધ કરી સીલ કરેલ છે ઉપરાંત વિશુદ્ધિકરણ યોગ્ય રીતે થઈ ગયેલું છે તેની ખાતી કરો.
- જો તમારા પાત્રમાં હવા ની અવેજમાં નાઈટ્રોજન દ્વારા રક્ષીત કરાયેલું હોય અથવા નાઈટ્રોજનથી શુદ્ધિકરણ કરેલું હોય, ત્યારે સાવધાન રહો કે પાત્રની અંદર, અથવા પાત્રના દરવાજાની નજીકનું વાતાવરણ નિર્જિય વાયુ વાયું હોઈ શકે છે. આવા વાતાવરણમાં દાખલ થતા પહેલાં ઓકિસજનનું લેવલ માપો. પણ ભલે ત્યાં નાઈટ્રોજન નો એલાર્મ હોય અને તે નાઈટ્રોજન નું ડિચ્યુ પ્રમાણ હોવા અંગે ચેતવણી ન આપતો હોય.

વિશુદ્ધિકરણના પાત્રોની તપાસ ને તમારું પ્લાન્ટના રોજંદા નિરીક્ષણ નો ભાગ બનાવો!

©AIChE 2017. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at cps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.