


۱۳۹۷

مشترکہ وتوہات کی وجہ سے ہونے والے حادثات۔

تلائنا، جاری جی میں واقع پارس فیلڈ جنکن ذیلیا کے مصروف ترین ائمپروں سے ایک ہے جسے روزانہ تقریباً 275,000 مسافر استعمال کرتے ہیں۔ 18 دسمبر 2017 برداشت (سال کے مصروف ترین دنوں میں سے ایک دن) دوپہ تقریباً 1 بجے، ایک عادتی آگ کی وجہ سے ائمپروٹ کو محلی فرائم کرنے والا مرکزی نظام اور تبادل نظام (ایر جنسی پاور سپلائی) دونوں بند ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 11 گھنٹوں تک ائمپروٹ کو محلی کی فرائمی مکمل طور پر بند رہی۔ اس وقت ائمپروٹ پر 30,000 کے قریب لوگ موجود تھے۔ سیکڑوں فراد زمین پر موجود ہوائی جہازوں میں سچن کر رہے تھے یا ان کے جہازوں کا رخ موڑ پڑا جن میں امریکہ کے سابق سکریٹری مواصلات بھی شامل تھے۔ دو دن میں ایک ہمار سے زائد فلاٹنٹس منع ہوئیں۔ پورے امریکہ میں پوازوں کا شیوول بری طرح میتاڑا ہوا ایک ہوائی کمپنی کے مطابق 55 ملین ڈالر (انداز پانچ ارب روپے) سے زائد کا لفڑا ہوا



اگر ایپرورٹ کی یوں ٹینٹ میں بھل کے ایک سوچ سے شروع ہوئی۔ ایپرورٹ کی بھل فراہمی کے دونوں نظام وہ مختلف سب اسٹیشن سے میا کیے گئے تھے۔ تاہم دونوں سب اسٹیشن سے آنے والی بھل فراہمی کی تاریخ یوں ٹینٹ میں سے بلنے جانے والے بھل کے سوچ کے تقریب سے گورہی تھیں۔ اگر کی وجہ سے بھل کامرزی نظام اور متباول نظام دونوں نامکارہ ہو گئے۔ اس طرح کے حادثے کو منشک و عوہات کی وجہ سے ہونے والے حادثات یا "منشک و عوہاتی حادثات" کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ "منشک وہ" دو یادو سے زیادہ نظام ریٹیشنوں کو نامکارہ کر دیتا ہے۔ اس حادثے میں بھل کے سوچ میں لگنے والی اگ نے بھل کامرزی نظام اور متباول نظام دونوں نامکارہ کر دیے۔ پروینگٹ پلانٹ میں منشک و عوہات کی وجہ سے ہونے والے حادثات مارل پلانٹ آپریشن یا ایر جنسی حالات دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک ری ایکٹ کو ہائی ٹیکسٹ پر پند کرنے والے دولات (ہائی ٹیکسٹ پر سینز)؛ دونوں ایکت ہی وقت میں ایک ہی طبقہ استعمال کرتے ہوئے ایک ہی ٹینٹ میں بھیت کیے۔ بد قسمتی سے ٹینٹ مکمل طور پر تیست یافتہ بنی تھا اور اس نے دونوں آلات کی کلیں بریٹشن (جیئنے بندی) غلط کر دی۔ تینٹا دونوں سینز (آلات) غلط رینگٹ دینے لگے۔



1984 میں شمالی سمندر (نارتھ سی) میں پانپر الفا کے تیل کے پلیٹ فارم پر ہونے والے حادثے میں جب غوط خور سمندر میں پلیٹ فارم کے قریب کام کر رہے تھے، آگ بھانے کے لیے سمندر کا پانی دینے والا پپ "مینیوول سٹارٹ" پر کر دیا گیا۔ اس دوران پلیٹ فارم پر ایک میں لیکت کی وجہ سے آنک لگت گئی اور آنک کی وجہ سے پپ کے سوچیت سامنی اور پپ سٹارٹ کرننا ممکن نہ ہو گیا۔ آنک ایک مشکل وجد تھی جس نے فائزہ اور ایک ضرورت پیدا کی مگر فائزہ اور اڑ سوچ کی رسانی بھی ناممکن کر دی۔ فائزہ اور ایک پیلانے کی کوئی مقابوں پر باتیقہ نہ تھا۔

آپ کیا کر سکتے ہیں۔

- امیں مشترکہ وجوہات پر نظر کھیں جو آپ کے پلانٹ پر ایک سے زیادہ نظام ناکارہ کر سکتی ہوں (غاص پر مرکزی نظام اور انہی کے متبادل نظام) - نارمل پلانٹ آپریشن اور ایر بنسی دونوں صورت میں استعمال ہونے والے نظام یا طبقہ جات۔
 - جب آپ ایر بنسی کی ڈول (مشن) کر رہے ہوں تو غاص طور پر مشترکہ وجوہاتی عادثات ڈونڈنے کی کوشش کریں۔ ایسی چیزوں رحالات جو ایر بنسی صورت حال کا باعث بھی ہیں اور پھر آپ کو نافذ شدہ ایر بنسی طبقہ جات یا ایر بنسی حالت میں ضروری مشین رہنمائی ملکیں یا یہت مٹھکل کر دیں۔ مثلاً اگر رات کے وقت بجلی جانے کی صورت میں آپ کو ایر بنسی جنہی پلانٹ پر، کیا آپ انہیمے میں آسانی سے دیکھ کر جنہی پلا سکھیں گے؟
 - سیفی کے نظام اور متبادل سیفی ایکوپہنچ کا مشترکہ وجوہاتی عادثات کے نظریے سے تفصیلی جائزہ لیں۔ غاص طور پر اگر مرکزی نظام اور متبادل نظام ایک ہی کمرے میں میں یا ایک دوسرے کے قریب میں۔ اگر، سیلاب یا اس جیسے بڑے عادثات کے بارے میں سوچیں جو مرکزی نظام یا متبادل نظام کو ناکارہ کر دیں۔
 - امیں مشترکہ وجوہات اپنے پلانٹ پر موجود مٹھکل سیفی اسٹاف کے علم ایں تاکہ وہ کا پانزہ لے کر ان کے سد باب کے لیے ضروری عملی اقدامات کر سکیں۔