


స్థిర విద్యుత్ తరచుగా మంటలకు మూల కారణము

ఫిబ్రవరి 2021



చిత్రం: మంటలకు ముందు ఐ.బి.సి.ని నింపు ప్రక్రియ

ఒక యు.ఎస్. కంపెనీలో రెండు ప్రదేశాలలో అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించాయి. ఈవి 100 రోజుల వ్యవధిలో జరిగాయి. రెండించీకి కారణం స్థిర విద్యుత్ నుండి వెలువడే అగ్ని కణము వలన ఇప్పటిన శ్యామలాల స్ఫూర్హావము వలన ఉన్న ప్రవాలు మరియు ఆవిర్ధు మండాయి.

జూలై 17వ తేదీ 2007 లో జ్యాలన శీల స్ఫూర్హావము గల VM&P నాప్లాస్ ట్యూంక్ ప్రక్ర నుండి నిలువుగా ఉన్న గ్యాలన్ 15,000 (57 m³) గ్రాండ్ షైస్ ఉన్న స్టోరేజ్ ట్యూంక్లోనికి మార్చారు. ట్యూంకుల సముదాయము యొక్క సూపర్ వైజర్ ట్యూంకర్ ట్రైలర్ యొక్క చివరి కంపార్టుమెంట్ నుండి బిడిలీ చేస్తున్నప్పుడు స్టోరేజ్ ట్యూంక్ ప్రైలుడు సంభవించింది. అదనంగా ఉన్న ట్యూంక్ కూడా ప్రైలిపోయాయి. జ్యాలన శీల ద్రావణాల వల్ల తతర ట్యూంకులు కూడా మంటలకు ఆహాతి అయ్యాయి. ప్రక్క ఉన్న టోన్సు ఖాళీ చేయించారు. ట్యూంక్ సముదాయం మొత్తం నాశమైనది. ఒక ఉద్యోగి మరియు అగ్నిమాపక సిబ్యుండి కూడా గాయాలపాలయ్యారు.

ట్యూంకరు మరియు స్టోరేజ్ ట్యూంకును నేలపై ఉంచి ట్యూంకు అడుగు భాగాన్ని నింపినప్పుడు, ఫ్లోర్-స్క్రోల్ లెవెల్ గేజ్ ట్యూంక్ లోపల కడవికలు ఎత్తుగా ఉండుటము వల్ల గ్రాండ్ అవుటేడు. (మూలం: సి.ఎస్.బి.నివేదిక నెం. 2007-06-01-కెవిస్ మరియు ఏడియో)

ఆక్టోబర్ 29, 2007లో ఆపరేటర్ చిన్న నాజిల్సు ఫీల్-పోన్సె ఉంచి దాని ద్వారంపై ఇంటరీషియట్ బిల్డ్ కంట్రానర్, దానిపై బరువును ఉంచారు. ఈ వాల్వును తెరివి (ఇబిసి)ని నింపారు. ఆపరేటర్ ఆ రూమ్ గుండా వెళ్లారు. కాద్రిసేపటి తరువాత ఆపరేటర్ పాపింగ్ ధృవి విని, ఐ.బి.సి మంటలలో చిక్కుక్కుపుట్టు గమనించాడు. అప్పటికే నాజిల్ నేల మీద పడిపోయి, ఇక్లైల్ ఎసిటోల్ బయటకు వచ్చేసింది. ఐ.బి.సి. గ్రాండ్ చేసారు, కానీ నాన్-కండక్టివ్ హోస్ ద్వారా స్థిర విద్యుత్ జనించింది. తై నుండి నింపడం వలన అధిక శాతం ఆవిర్ధు జనించి, మంటల వ్యాప్తికి దోహదమైనాయి. ఐ.బి.సి. మరియు స్టోర్ బరువు మధ్యలో స్థిర విద్యుత్ వలన మంటలకు కారణమైనాయి. (మూలం: సి.ఎస్.బి. నివేదిక నెం. 2008-02-I-IA)

మీకు తెలుసా?

- స్థిర విద్యుత్ ట్యూంక్ లోపల గల గాలి మరియు ఆవిరి మిక్రోమాన్ని మండించగలదు
- ప్రవాలు, వాయువులు మరియు ఘన పదార్థాలు పైపుల నుండి ప్రవహించేటప్పుడు దక్కుల వద్ద స్థిర విద్యుత్ను జనింపచేస్తాయి.
- ఒక్క స్పీన్చ్రూ 0.2 నుండి 0.3 మిల్లీ జోల్స్(mJ) జ్యాలన శీల ఆవిర్ధు మండించుటకు సరిపోతుంది. ఒక వ్యక్తి నుండి వచ్చే స్థిర విద్యుత్ కణము 100 రెట్లు ఎత్తుగా శక్తి కలిగి ఉంటుంది.
- సాధారణంగా స్థిర విద్యుత్ గ్రాండ్ చేయబడని కండక్టర్సైపై చేరును. ఉదా:- లెవెల్ గేజ్, స్టీల్ వెంఱట్
- చాలా విధాలుగా స్థిర విద్యుత్ నివారణ చేయవచ్చు:
 1. జ్యాలన శీల ద్రావణాల మందే ద్రావణాల కొరకు ఉపయోగించే అన్న ఉపకరణములను గ్రాండ్ మరియు బాండ్ చేయవలెను.
 2. వెస్టెల్ లోపలికి జ్యాలన శీల ద్రావణాలను ధారాకంగా పదుటను నివారించండి.
 3. వ్యవస్థలో ఉన్న అన్న భాగాలకు వాహక పదార్థాలను వాడండి.
- సింధటిక్ పదార్థాల అనగా, సైలాన్ స్థిర విద్యుత్ను పుట్టిస్తాయి. వీటిని షైస్కియల్ ఇంటరీషియట్ బిల్డ్ కంట్రానర్ (FIBCs) లేదా ఫిల్టర్ మీదియాలో వాడవచ్చు.
- పైర్ రిటార్డంట్ గుడ్డలకు తక్కువ స్థిర విద్యుత్ ఉప్పత్తి చేసే లక్షణాలు ఉంటాయి.

మీరు ఏమి చేయాలి?

- జ్యాలన శీల ద్రావణాలను బిడిలీ చేసేటప్పుడు అన్న కంట్రానర్కు గ్రాండ్ మరియు బాండ్ చేయవలెను.
- చాలా ఆపరేటింగ్ కంపెనీలు, ఫ్లిట్-స్క్రోల్ లెవెల్ గేజ్ ట్యూంక్ లోపల కడవికలు ఎత్తుగా ఉండుటము వల్ల గ్రాండ్ అవుటేడు. మూలం నింపి, ఇన్స్ట్రీ గ్యాలనలను నింపి, జ్యాలన శీల వాతావరణం కలగుకుండా చర్యలు తీసుకుంటాయి.
- గ్రాండ్ కేబల్స్, క్లాంప్లు పరిశీలించండి. అవి సరిగా పని చేయాలంటే:
 - క్లాంప్, కంట్రానర్సు తుఫ్రం చేసి, వాటి మధ్య అనుసంధానం చేయాలండి.
 - కంట్రానర్సైపై తుప్పు పట్టుకుండా రంగు వెయ్యండి.
 - క్లాంపు టైల్గా విగించండి.
- జ్యాలన శీల ఘన పదార్థాలు మరియు భూళిని రవాణా చేసే డక్ట్ వర్క్సు గ్రాండింగ్ మరియు బాండింగ్ కొరకు తనిట్టి చేయాలండి.

స్థిర విద్యుత్ పుట్టించడం తేలికైన విషయం - దానిని నియంత్రించడానికి అదనపు జాగ్రత్తలు అవసరం