



This issue sponsored by

Minimizing risk. Maximizing potential.®

www.iomosaic.com

మీ భ్వదతా పరికరాలు పనిచేసున్నాయా లేదా అని ఎలా తెలుసుకుంటారు?

అక్టొబరు 2021





Fig. 1: One of the H<sub>2</sub>S detectors



#5



from US CSB report - see reference)


అక్టోబరు 2019 టెక్సాస్ నగరంలో మనుష్యులు కాపలా లేని వాటర్ ఫ్లడ్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చిన పంప్ ఆయిల్ లెవిల్ అలారమ్నకు ఒంటరిగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి స్పందించాడు. కూడ్ విదదీయబడిన స్టేషన్లో ఆయిల్ ఉన్న పంపులు తిరిగి భూగర్భములో ఉన్న అయిల్ ఫార్మేషన్**కు ఎక్స్**టాక్షన్ పెంపొందించుటకు పంప్ చేస్తారు. ఆ ఉద్యోగి వాల్వులను మూసివేసి పంపులను ఐసోలేట్ చేసాడు. కానీ లాక్ అవుట్ / ట్యాగ్ అవుట్ చెయ్యలేదు. అదే సమయానికి పంపు హఠాత్తుగా స్టార్ట్ అయ్యింది. హైద్రోజన్ సల్ఫెడ్  $(H_2S)$  గల నీరు, విషవాయువు బయటకు విడుదల కాబడ్డాయి. ఆ ఉద్యోగి  $(H_2S)$  హైడ్రోజన్ సల్పెడ్ పీల్చి మరణించాడు. విషాదం ఇంకా పెరిగింది ఎందువలన అంటే ఆ ఉద్యోగి భార్య అతనికై వెదుకుతూ ఆ నీటితో నిండిన స్టేషన్కు వెళ్ళింది. ఆమె కూడా హైడ్రోజన్ సల్పెడ్ మీల్చి మరణించింది.

బ్రోసెస్ భద్రతా యాజమాన్య పద్ధతులలో అనేక లోపాల వలన ఈ స్థ్రమాదం సంభవించింది. ఈ బికాన్ బ్రామాదంలో గల ఒక లోపం మీద చర్చిస్తున్నాము - అనగా (H2S) అలారమ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం పైన, ఈ వాటర్ ఫ్లడ్ స్టేషన్  $(H_2S)$  ను కనుక్కునే డిటెక్షన్ మరియు అలారమ్ సిస్టమ్స్ కలిగి ఉన్నది. అయినప్పటికీ, ఆ అలారం ప్యానెల్ ఇన్**డో**ర్, అవుట్ డోర్ డిటెక్టర్ల నుండి సంకేతాలను అందుకో లేకపోయింది (చిత్రం-1, చిత్రం-3). అందువల్ల ( $H_2S$ ) అలారం వార్నింగ్ లైట్లు వెలగలేదు. కొన్ని డిటెక్టర్లు టెస్టు మోడ్లో ఉంచబద్దాయి, అందువల్ల సంకేతాలు వెళ్ళకుండా నిరోధించబడ్డాయి. తద్వారా అలారమ్ మోగలేదు. ఇతర డిటెక్టర్లు సరిగ్గా ఉన్నా కానీ అలారమ్ ప్యానెల్కు సంకేతాలు అందలేదు. ఘటన పరిశీలనాధికారికి  $(H_2S)$  అలారమ్ సిస్టమ్స్ నిర్వహణ తనిఖీ  $(EI_2S)$ ల్లందేషన్ చేసిన గుర్తులు ఏమీ కనబడలేదు.

## మీకు తెలుసా?

సాంకేతాలను త్వరగా తెలియచేసే భద్రతా పరికరాలు అనగా అలారమ్స్, ఇంటర్ లాక్స్, షట్ డౌన్ సిస్టమ్స్ తరుచుగా షెడ్యూల్ ప్రకారము పరీక్షలు నిర్వహించాలి, లేదా వాటిపై ఆధారపడే అవకాశం తగ్గిపోతుంది. గ్యాస్ డిటెక్టర్ల విషయంలో మరింత వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే అవి చాలా సున్నితమైన పరికరాలు తరచుగా క్యాలిబరేషన్ చెయ్యవలసి ఉంటుంది.

Fig. 4: Safety device (H<sub>2</sub>S alarm) reliability



- చాలా భద్రతా పరికరాల యొక్క అవసరం ప్లాంటు సాధారణ ఆపరేషన్స్ అప్పుడు ఉందదు. అవి పని చెయ్యకపోతే, కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ముర్ వల్ల కానీ, ఆపరేషన్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల కానీ - లేబుల్ చెయ్యకపోతే పాడైనట్లు ఎవ్వరికీ తెలియదు.
- ఖచ్చితమైన తనిఖీ విధానాన్ని అవలంబించి మీ ప్లాంటులో గల అన్ని పరికరములను, పూర్తి భద్రతా వ్యవస్థను చెక్ చేసి, సమయానికి అన్నీ పనిచేసేలా చూసుకోవాలి. ఇన్స్పెక్షన్, టెస్టింగ్ నిర్వహణ అన్ని ప్రాసీజర్ ప్రకారం ప్లాంటు ఇంజనీర్పు గైకొనాలని, నమ్మకమైన కాలిక్యులేషన్స్ మరియు ఫెయిల్యూర్ దేటాతో జరపాలి.
- భద్రతా పరికరాలపై చేసే తనిఖీ, పరీక్ష మరియు నిర్వహణ కార్యక్రమాల యొక్క ఫలితాలను లిఖిత పూర్వకంగా పొందు పరచాలి.
- పరీక్షా ఫలితాలను సమీక్షించి, ఎక్మడైతే భారీ తప్పిదము జరగగలదో గుర్తించాలి, చర్చించాలి. అలాగే డిజైనర్స్ ఊహించిన కాంపోనెంట్ ఫెయిల్యూర్ శాతం గురించి కూడా ఆలోచించాలి.

## మీరు ఏమి చెయ్యాలి?

- మీరు సేఫ్ట్తీ అలారమ్లు, సేఫ్ట్తీ లాక్స్ ఇతర భద్రతా పరికరాలను పరీక్షించే పనిలో భాగస్వాములై, ఖచ్చితంగా ప్రాసీజర్ను ఫాలో అవ్వండి ఫలితాలను లిఖిత పూర్వకముగా పొందుపరచండి.
- ద్రాసిన చెక్ లిస్టును బ్రాసీజర్లును దగ్గర పెట్టుకుని అన్ని పరీక్షలు, క్రమ పద్ధతులలో నిర్వహించండి.
- భద్రతా పరికరాన్ని టెస్టింగ్ మరియు ఇన్స్పెక్షన్ తర్వాత మరలా వాదకంలోకి తీసుకురండి.
- భద్రతా పరికరాల పరీక్షలు యొక్క ఫలితాలను ఎలా కనుగొనాలో తెలుసుకోండి. పరీక్షలన్నీ సంపూర్ణంగా నిర్వహించలేదని దాక్యుమెంటు కాబదలేదని మీరు గుర్తించిన పక్షంలో యజమాన్యానికి వెంటనే తెలియచేయంది.
- ఏదైనా భద్రతా పరికరం టెస్టింగ్ మరియు ఇన్స్పెక్షన్ నిర్వహించబదలేదని మీరు ಗುರ್ರಿಂచಿನ ವಿಂಟನೆ ಯಜಮಾನ್ಶಾನಿತಿ ತಾಲಿಯವೆಯಂಡಿ.

Reference: https://www.csb.gov/csb-releases-final-aghorn-investigation-report/

## చేసి సరిగా పనిచేసేలాగ చర్యలు తీసుకోండి! భుదతా పరికరాలను.

#8