

在针对美国的2001年9月的恐怖袭击的周年纪念日之际，让我们记住在全世界范围内的许多其它地方，在纽约和华盛顿遭到那次恐怖袭击之前和之后，发生了这样或那样的恐怖袭击。例如：东京地铁；伦敦；马德里；印尼的巴厘；印度的艾哈迈达巴德Ahmedabad；多次发生在俄罗斯的袭击以及发生在中东许多国家的事件。很少有国家幸免于这样的破坏和恐怖袭击。由于在加工制造业中所涉及到的材料所具有的危险性质，所以需要我们每个人保持警惕，以确保我们的工厂是安全可靠的，从而保护我们自己，我们的同事和邻居。如果你在化学品贮存或加工中工作，那么你所处的位置就能够最好地观察到工厂的保卫安全的弱点并加以应对。我们在工作中要寻找那些潜在的保卫安全漏洞和问题，并且向管理层报告，以使其得到纠正。



你能做什么？

由于你每天都在工厂工作，你就有机会看见潜在的安全保卫的问题。找寻这些潜在问题并报告。下面列举了少数几个例子，但你和你的管理层可以容易地制定出一个更长的清单。

- 保卫安全的照明不工作或不充足。
- 工厂围墙的门的插销损坏。
- 门不牢固或者门的下方与地面间的间隙大。
- 网墙网格大或其下方间隙大，围墙损坏，围墙太矮，围墙下方的地面受侵蚀。
- 在厂围墙的外侧存在有助于攀爬围墙的物体。
- 锁及锁链没有正确地锁牢。
- 靠厂界外侧的门，窗没有关闭。
- 通向外面的门卡住了不能完全关死。



网墙附近有高大的树丛



停靠在网墙附近的汽车有助于侵入者攀爬

同时，你也要知晓和遵循工厂的保卫安全的程序 — 例如：

- 始终要佩戴所要求的身份牌证，而且如果你看见某人没有适当的牌证，你要向你的值班长和保卫安全人员报告。
- 不要让其他人员借用你的工厂出入卡或身份卡。

锁，挂在金属网网的网格上 — 不如用链条套在网墙柱子上并上锁的方式可靠。



工厂的保卫安全是每个人的责任！