

જો તમે ટાંકીમાં ખોટો પદાર્થ ઠાલવી દીધો તો શું થશે?

એપ્રિલ - ૨૦૧૨



પ્લાન્ટમાં નીકલ નાઈટ્રેટ અને ફોસ્ફેરિક એસીડના મિશ્રણને ખાલી કરવા એક ટ્રક આવી. પ્લાન્ટના એક કર્મચારીએ ટ્રક ડ્રાયવરને (જેનું સપ્લાયરે આપેલું નામ કેમફોસ ૭૦૦ હતું), તે ખાલી કરવાની જગ્યા બતાવી અને પાર્થપ ફીટરને તે ખાલી કરવાની મદદ માટે મોકલ્યો. પાર્થપ ફીટરે છ પાર્થપના જોડાણ (ચિત્ર-૧) ધરાવતી પેનલ ખોલી જેમાંથી બધી પાર્થપો જુદી જુદી સંગ્રહ ટાંકીમાં જતી હતી. ખાલી કરવાના દરેક કનેક્શન ઉપર પ્લાન્ટનું નામ લખેલું હતું, જે પદાર્થને ટાંકીમાં ભરતો હતો. ટ્રક ડ્રાયવરે પાર્થપ ફીટરને કહ્યું કે તે કેમફોસ ૭૦૦ ખાલી કરવા આવ્યો છે.

દુર્ભાગ્યે, પાર્થપફીટરે ટ્રક ખાલી કરવાની પાર્થપને કેમફોસ ૭૦૦ની બાજુમાં આવેલી કેમફોસ લીકવીડ એડડ (ચિત્ર-૨) માં જોડી દીધી. કેમફોસ લીકવીડ એડડ ની ટાંકીમાં સોડીયમ નાઈટ્રેટનું દ્રાવણ હતું. સોડીયમ નાઈટ્રેટનું કેમફોસ ૭૦૦ સાથે રીએક્શન થયું અને નાઈટ્રીક ઓક્સાઈડ અને નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઈડ ઉત્પન્ન થયો, જે બંને ઝેરી ગેસ છે. ટ્રક ખાલી કરવાનું ચાલુ કર્યાના એકાદ મીનીટમાં, કેસરી કલરનું વાદળ, સંગ્રહ ટાંકી પાસે જોવા મળ્યું. (ચિત્ર-૩). ખાલી કરવાનું કામ તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવ્યું, પરંતુ ગેસ છૂટવાનો ચાલુ રહ્યો. ૨૪૦૦ માણસોને જોખમી જગ્યાએથી દૂર લઈ જવા પડ્યા, ૬૦૦ ઘર રહીશોને સુરક્ષીત સ્થળે જવા માટે કહેવું પડ્યું, ૬ માણસને ઝેરી ગેસ લાગતાં તેમને સારવાર આપવી પડી અને આ બધાની કિંમત થઈ લગભગ ૨૦૦,૦૦૦ અમેરીકન ડૉલર.

આવું કેવી રીતે થયું ?

આ અકસ્માતની તપાસ અમેરીકી રાષ્ટ્રીય ટ્રાન્સપોર્ટેશન સુરક્ષા બોર્ડે કરી (અકસ્માતનં. ડીસી એલ્એમએડ૦૦૩, નવેમ્બર ૧૯, ૧૯૯૮). કેટલાંક અકસ્માત થવામાં ભાગીદાર કારણોમાં સામેલ છે:

- પાર્થપોના જોડાણ અને હોઝ કપલિંગ સરખા હતા અને પાર્થપ ઉપર લગાવેલ લેબલ પણ સરખા હતા.
- ખાલી કરવાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરાયો હતો અને આ બદલાવ માટે પાર્થપ ફીટરને તાલીમ આપવામાં આવી ન હતી.
- પાર્થપફીટરને વપરાતી લખેલી પદ્ધતિ વિશે જ્ઞાન ન હતું.
- ટ્રક ખાલી કરતાં પહેલાં કોઈએ એવું સચોટ રીતે ચકાસ્યું ન હતું કે ટ્રક સાથે લગાવેલી પાર્થપ સાચી હતી.
- થોડીક વધારાની ફિક્કર, જે વિશે તપાસના અહેવાલમાં ચોક્કસાઈથી જણાવવામાં આવ્યું ન હતું, જેમાં
- બે સમાન નામ ધરાવતા કેમીકલ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી ઝેરી ગેસ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.
- પદાર્થ એવા વિસ્તારમાં ખાલી કરવામાં આવતો હતો, જ્યાં પ્રક્રિયા થઈને ઝેરી ગેસ ઉત્પન્ન થાય તેમ હતો.

તમે શું કરી શકો ?

- તમારા પ્લાન્ટમાં અકસ્માતે પદાર્થોના મિશ્રણથી કોઈ જોખમી પ્રક્રિયા થઈ શકે કે કેમ તે વિશે જાણો.
- જ્યારે બહારથી આવતા કંટેનરમાંથી પદાર્થ ખાલી કરવાના હોય ત્યારે, ચકાસો અને ફરીથી ચકાસો, અને ખાતરી કરો કે તેમાં એજ પદાર્થ ભર્યો છે જે તમે વિચારો છો અને તેને ખાલી કરવા સાચી ટાંકી જોડે જોડ્યો છે.
- ખાતરી કરો કે પદાર્થ ખાલી કરવાની પાર્થપ ઉપર સાચું લેબલ લગાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં સામેલ છે, સાંકેતિક કોડ અથવા નંબર લગાડવાની પ્રથા જેનાથી સરખાં નામવાળા પદાર્થ વચ્ચે ગુંચવાડો ન થાય.
- જે પદાર્થ જોખમી રીતે પ્રક્રિયા કરી શકતા હોય તેને એક જ જગ્યાએ ખાલી કરવામાં આવતા હોય અથવા ખાલી કરવાની જગ્યા અંગે ગુંચવાડો હોય તો મેનેજમેન્ટને જણાવો અને તેમાં સુધારવા માટેના સૂચનો આપો. ઉદાહરણ તરીકે તમે પદાર્થ ખાલી કરવાની જગ્યાઓ બદલાવી શકાય છે, ખાલી કરવા માટે જુદા જુદા કનેક્શનો વાપરો અથવા એવા સ્પેશીયલ વાલ્વ, બંધ કરવાની પ્રણાલી માટે વાપરો જેનાથી અસંબદ્ધ જોડાણ કરવા મુશ્કેલ બની જાય.
- ખાતરી કરો કે તાલીમ પામેલા અને અનુભવી કામદારો પદાર્થ ખાલી કરી રહ્યા છે અને પદ્ધતિમાં થતાં ફેરફારની નોંધ રાખો.

ખાતરી કરો કે તમે સાચું મટીરીયલ સાચી જગ્યાએ ખાલી કરી રહ્યા છો !