

નાઈટ્રોજન -જોખમ અને સુરક્ષિતતા !

જુન - ૨૦૧૨



* પી. યાનીસ્કો અને રી. ક્રોલ; નાઈટ્રોજનને સુરક્ષિત રીતે
વપરાતો કેન્દ્રીકલ એન્ઝીનીયરીંગ પ્રોસેસ, માર્ચ ૨૦૧૨,
પાન ૪૪-૪૮

આ બેકન એક જ અક્સમાત ઉપર કેન્દ્રિત નથી, પણ એવા અક્સમાતો પર છે. જે દરેક પ્રકારના પ્લાન્ટમાં બન્યા કરે છે. જુન ૨૦૦૭માં પ્રકાશિત અમેરિકન રસાયણ સુરક્ષા બોર્ડ (સીએસબી)ના અહેવાલ પ્રમાણે નાઈટ્રોજન ગુંગળામણના અક્સમાતથી અમેરિકન ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં ૧૮૮૨ થી ૨૦૦૨થી સુધીમાં ૮૦ મૃત્યુ થયા હતા. આ બધા અક્સમાતો ઘણી જુદી જુદી જગ્યાએ થયા હતા - ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કારખાનાઓ, લેબોરેટરીઓ અને મેડિકલ જગ્યાઓએ. ઘણા અક્સમાતોમાં કોન્ટ્રોક્ટરો સામેલ હતા. ફોટોમાં કેટલીક એવી જગ્યાઓના ઉદાહરણો દર્શાવ્યા છે, જ્યાં નાઈટ્રોજન જોખમકારક માત્રામાં ભેગો થઈ શકે તેમ છે, જે સીએસબીના અહેવાલમાંથી લેવામાં આવ્યા છે.

નાઈટ્રોજન પોતે ઝેરી નથી, પરંતુ નાઈટ્રોજનની હવામાં ઊચી માત્રા શરીરને જીવવા માટે જરૂરી એવા ઓક્સિજનની માત્રા ઓછી કરી દે છે. સામાન્ય રીતે આપણે જે હવા શ્વાસમાં લઈએ છે તેમાં ૭૮% નાઈટ્રોજન અને બાકીનો ઓક્સિજન હોય છે. હવામાં નાઈટ્રોજનની માત્રા ૮૪% થી વધારે (૧૫% ઓક્સિજન) હોય તો માણસો સારી રીતે કામ કરી શકતા નથી. માણસની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ક્ષીણ થાય છે અને તમે એ પણ ઓળખી નથી શકતા કે તમે ભયમાં છો. નાઈટ્રોજનની ૮૪% માત્રા થોડાક શ્વાસમાં મૃત્યુ નિશ્ચિત કરે છે.

સબળ પાસું એ છે કે, નાઈટ્રોજન એક નિષ્ક્રિય ગેસ છે જે આગ માટે જરૂરી એવા ઓક્સિજનની માત્રા હવામાંથી ઘટાડીને, આગની શક્યતા ઘટાડે છે. આજ કારણે, જેમાં જીવલનશીલ પદાર્થ વપરાતો હોય તેવા પાઈપિંગ અને સાધના પર્ઝગમાં સામાન્ય રીતે નાઈટ્રોજન વપરાય છે

ઓક્સિજનની ઉષાપની માણસના શરીર ઉપર અસર*

ઓક્સિજન %	અસર
૨૦.૦	સામાન્ય
૧૮.૫	કાયદાકીય રીતે માણસ માટે ઓછામાં ઓછી માત્રા (યુનેસ્કો ઓઝા)
૧૫-૧૮.૫	ડામ કરવાની શક્તિ ક્ષીણ થાય, માણસના હૃદય, ફેફદ્રો અને લોહી પરિખમણમાં મુશ્કેલીના શરૂઆતી લક્ષણ
૧૨-૧૫	ઘનકારા અને શ્વાસોશ્વાસમાં વધારો, સમજણ શક્તિમાં ઘટાડો
૧૦-૧૨	ઘનકારા અને શ્વાસોશ્વાસમાં એકદમ વધારો, ઊંઘવાની અસર, નિર્ણય શક્તિમાં ઘટાડો, બુરા હોઠ
૮-૧૦	માનવીક અસરંતુલન, શ્વાસમાં લક્ટીઝ, મોંમાં ફીણ આવવા, ઉલ્ટી થાવી, નેભાળ થપુ.
૫-૮	૧૦૦% મૃત્યુ - ૮ મીનીટમાં, ૫૦% મૃત્યુ શક્યતા - ૫ મીનીટમાં
૫ થી ઓછી	૪૦ સેક્યુન્ડ્સમાં કોમામાં, શ્વાસ થંબી જતો, મૃત્યુ

તમે શું કરી શકો છો ?

- નાઈટ્રોજન ગેસ કંયાં છોડાય છે તે જાણો. તે પ્લાન્ટની બહાર અથવા એવી પ્રણાલીમાં છોડવો જોઈએ જે નાઈટ્રોજન સુરક્ષીત રીતે એકઢા કરવા માટે બનાવેલ હોય.
- જ્યાં નાઈટ્રોજન વપરાતો હોય, તે વિસ્તારમાં ઓક્સિજનની માત્રા જાણવી જોઈએ જેથી ખાતી કરી શકતું કે તે સુરક્ષિત માત્રાની નીચે નથી.
- તમારા પ્લાન્ટમાં નાઈટ્રોજન કંયાં વપરાય છે તે જાણો અને ખાતી કરો કે બધી જ નાઈટ્રોજનની પાઈપોને દેખાય તે રીતે લેબલ લગાવેલા છે.
- કયારેય એવું માની ન લો કે કોઈપણ વેસલ કે બંધ જગ્યામાં ઓક્સિજન ની માત્રા જરૂરીએતા પ્રમાણે છે. વેસલના ઢાંકણની નજીક કે બંધ જગ્યાની અંદર કામ કરતા પહેલાં હંમેશાં ઓક્સિજનની માત્રા માપો.
- ખાતી કરો કે તમારા પ્લાન્ટની વેન્ટિલેશન પ્રણાલી બરોબર કામ કરી રહી રહ્યે છે. તે ખાતી સગવડ વધારવા માટે નથી તે હવાની સંભવિત જોખમી મળવના પણ દૂર કરે છે.
- જાણી લો કે થોડાક સમય માટે મૂકેલા અવરોધો જેવા કે પ્લાસ્ટિક અથવા ટારપોલીન અથવા તો બીજા વાતાવરણ પ્રતિકારક વડે ઘેરી લેવાથી બંધ જગ્યા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.
- વાંચો અમેરિકન રસાયણ સુરક્ષા બોર્ડના નાઈટ્રોજન ગુંગળામણ ઉપરના બુલેટીન જે મળી શકે છે www.csb.gov ઉપર.

નાઈટ્રોજન અને બીજા નિષ્ક્રિય ગેસના જોખમો થી સાવદ્ધ રહો !

AIChE © 2012. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for the purpose of resale by anyone other than CCPS is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.