



http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Messages for Manufacturing Personnel



होज़ के गल्त चुनाव से अमोनिया का स्त्राव हो सकता है !

नवम्बर 2015





जुलाई 2009 को सुबह प्रातः दक्षिण करोलीना के एक संयन्त्र में ट्रक ट्रेलर में रखे हुए होज़ को प्रयोग करते हुए शुष्क अमोनिया का एक टैंक भंडारण से टैंक में स्थानान्तरित किया जा रहा था। स्थानांतरण के थोड़ी देर पश्चात , होज़ पाइप फट गई और विषेली अमोनिया गैस का विसर्जन हो गया। अमोनिया का वाष्प बादल राजमार्ग और एक घने जंगल की और रुख किया जहाँ पर अमोनिया का फैलाव हो गया। राजमार्ग पर वाहन चालक अमोनिया के बादल में घुस गया और मुख्य मार्ग से विचलित हो गया। वह अपनी कार से बाहर निकली और अंततः अमोनिया से सम्पर्क में आने के कारण मर गई। 14 लोगो ने चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं को बताया और 7 लोगो को श्वास सम्बन्धी समस्याओं के लिये उपचार किया गया और उन्हे उसी दिन छुट्टी दे दी गई। क्षेत्र में निवासियों को घर में रहने का परामर्श दिया गया और राजमार्ग को कई घण्टों के लिये बन्द कर दिया गया। लगभग 7000 पाउंड अमोनिया का निर्गमन हु आ।

जाँच के पश्चात यह मालूम हुआ कि होज़ के फटने का संभवत: कारण एक ऐसे होज़ पाइप का प्रयोग करना है जो कि शुष्क अमोनिया के लिये रासायनिक रूप से उपयुक्त नहीं है। दूसरे अन्य कारण हो सकते है खाली करने की अप्रयाप्त प्रक्रिया और खाली करने वाली होज़ का उचित प्रकार से निरीक्षण न होना। होज जिसका प्रयोग अमोनिया को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था उस पर स्पष्ट वर्णित था " केवल एल पी जी (LPG) स्थानांतरण के लिए "(LPG- द्रव्य पेट्रोलियम गैस )। ट्रक मालिक कंपनी ने पाया कि एक एलपीजी(LPG) ट्रेलर में वाहन के ऊपर खाली करने का होज अमोनिया को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से ही रखा गया था , और यह संभव है इस घटना से कुछ समय पूर्व होजों को बदल दिया गया हो । जो त्रुटिपूर्ण होज विफल हो गया , उस का प्रयोग अमोनिया को स्थानांतरित करने के लिए 2 से 12 बार पहले किया जा चुका है।

## आप क्या कर सकते हैं ?

- •इस बात कि जांच हमेशा कर ले कि केवल सही होज का प्रयोग ही एक टैंक से दूसरे टैंक में स्थानांतरण करने जैसे प्रचालनों के लिए किया गया है। विशेष रूप से आप सावधान रहे कि जो होज टुक के साथ मूल रूप से आता है, उसी का प्रयोग किया जाना चाहिये। .
- होज पर लिखी हुई चेतावनियाँ या लिखे हुए संकेत चिन्ह आप अच्छी प्रकार से पढ़ ले। और यदि आप को निश्चित नहीं है कि यह होज इस के लिए प्रयोग किया जा सकता है या नहीं तो आप अवश्य सहायता मांग ले।
- •होज को कोई क्षति हुई है, आप इस का निरीक्षण हमेशा अवश्य कर ले। इन में वो होज भी सम्मिलत होने चाहिए जो ट्रक के साथ आए है। जो होज अच्छी स्थिति में नहीं है, उनका प्रयोग न करे। होज के साथ प्रयोग किए जाने वाली गैसकेट और फीटिंग्स की भी प्रयोग से पहले जांच कर ले।
- •होज को क्षिति जैसे कि होज का दब जाना या गांठ पड़ जाना से बचने के लिए उचित रूप से भंडारण करे।
- सभी होज के निरीक्षण और बदलाव के लिए अपने संयंत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखे।
- •यदि आप रोज़मर्रा में ट्रक के साथ आए हुए होज के साथ सामग्री का स्थानांतरण कर रहे है और आप यह देखते है कि यह होज भिन्न है तो आप किसी से पूछ ले कि यह होज उपयुक्त है या नहीं।
- •आप दूसरे होज के विफल होने वाली घटनाओं के लिये अगस्त 2004, जुलाई 2007 और अक्तूबर 2011 के *बिकान* अंक अवश्य पढे।

## क्या आप सही होज़ पाइप का प्रयोग कर रहें है ?

®AIChE 2015. AIChE 2019. सभी अधिकार सुरक्षित शैक्षणिक और गैर लाभ उद्देश्यों के लिए पुन:प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया जाता है । तथापि अन्य उद्देश्यों के लिए इसका पुन:प्रकाशन वर्जित है। आप हमें ccps\_beacon@aiche.org या 646-495-1371. पर संपर्क करे ।