

## નાનકડો સ્થિરવિદ્યુત મોટી આગનું કારણ બની શકે છે !

ઓગસ્ટ - ૨૦૧૬



એવા ઘણાંખંડાં અકસ્માતો હતાં જેમાં આગ અને ઘડાકામાટે મોટાભાગે સ્થિરવિદ્યુત મુક્ત થતાં ઉદ્ભવતા અભિનસ્ત્રોત કારણભૂત હતાં. ૨૦૦૭થી બે અકસ્માતો યુએસ કેમીકલ સેફ્ટી બોર્ડ (સીએસબી)<sup>1</sup> દ્વારા તપાસ કરાયા હતા. એક નું કારણ હતું ઈન્ટરમીડીએટ બલ્ક કંટેનર (પોર્ટબલ ટેન્ક) નું અપુરતું ગ્રાઉન્ડિંગ, જ્યારે જવલનશીલ સોલવન્ટનું ભરવાનું ચાલું હતું (ચિત્ર ૧) અને બીજા અકસ્માતનાં કારણોમાં ટેન્કો, પોર્ટબલ કંટેનરો, ટ્રક ટેન્કરો, રેલ્વેનાં ટેન્કરોના અપુરતાં ગ્રાઉન્ડિંગ/બોન્ડિંગ અને લોકોમાંથી મુક્ત થતો સ્થિરવિદ્યુત હતો. (ચિત્ર ૨).

<sup>1</sup> સીએસબી અહેવાલ નંબર ૨૦૦૮-૦૨-આઈ-આઈએ અને ૨૦૦૭-૦૬-આઈ-કેંગેસ, [www.csb.gov](http://www.csb.gov).

### શું નામો જાહેરો છો ?

- બે જુદા પદાર્થોના સંપર્ક અને અલગ થતાં સ્થિરવિદ્યુત ઉદ્ભવે છે. એક વખત ઉત્પન્ન થતાં, આ સ્થિરવિદ્યુત પદાર્થ ઉપર જ રહે છે જ્યાં સુધી તેને ઓછું ઈલેક્ટ્રીક પોટેશીયલ મળે, તે પછી એ છુટો પડે છે. તેના તણખોમાં જવલનશીલ વરણ, ગેસ અથવા સણગી શકે તેવા ડસ્ટરનાં વાદળ માં આગ લગાવવા માટે પુરતી શક્તિ હોય છે.
- પ્રવાહી ના પાઈપમાં વહેવાથી, ઘન પદાર્થના ડક્ટમાં પસાર થવાથી અને હવાનાં ડક્ટવર્ક અથવા ન્યુમેટીક કન્વેયરમાં પસાર થવાથી પણ સ્થિરવિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે.
- યાંત્રિક કન્વેયીંગ સીરટમાંના પણ તેના રોલિસ અને બેલ્ટ ના એકબીજાના સંસર્ગથી અને ખાસ કરીને તે એકબીજા ઉપરથી સરકતાં હોય ત્યારે તેમાં સ્થિરવિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે.
- સ્થિરવિદ્યુતથી થતો તણખો અનુભવી શકાય છે (તીક્ષ્ણ આંચકાથી), જોઈ શકાય છે (નાનકડા ભૂરા આર્ક થી), અથવા સાંખ્યી શકાય છે (ખટાક અવાજથી).
- અવાહક પ્રવાહી જેવા કે બેન્જીન, ટોલ્વીન અને નેફ્થા, ખુબ જ જલ્દીથી સ્થિરવિદ્યુત ઉત્પન્ન કરે છે અને તેનો ચાર્જ સુવાહક પ્રવાહી જેમ કે પાણી, આલોહોલ અને એસીટોન ની સરખામણીમાં ખુબજ મંદ ગતિએ હોડે છે.
- હોઝના અપુરતાં ગ્રાઉન્ડિંગ અને બોન્ડિંગ એ સમાયાંતરે ઉત્પન્ન થતાં સ્થિરવિદ્યુત ના કારણો છે.

### નામો શું કરી શકો ?

- કોઈપણ પદાર્થને હેરફેર કરતાં પહેલાં, તમારાં પ્લાન્ટની ગ્રાઉન્ડિંગ અને બોન્ડિંગ પ્રણાલી નું હંમેશા પાલન કરો.
- ખાત્રી કરો કે તમારાં પ્લાન્ટમાં ગ્રાઉન્ડિંગ/બોન્ડિંગ કરેલાં સાધનોની ચકાસણી અને પરીક્ષણ સમાયાંતરે કરવામાં આવે છે.
- ગ્રાઉન્ડિંગ/બોન્ડિંગ કરેલાં સાધનોની ચકાસણી તેના દરેક વપરાશ પહેલાં કરો જેથી ખાત્રી થાય કે તે સારી રીતે વપરવા માટે તૈયાર છે અને તે સખતરીને (ધાતુ થી ધાતુ) કંટેનર સાથે જોડાયેલ છે. જો આ જોડાણ ઢીલાં લાગે કે અપુરતાં ગ્રાઉન્ડિંગ વડે જોડાયેલાં લાગે તો તમારાં સુપરવાઈઝ ને જણાવો.
- હોઝને વાપરતાં પહેલાં તેની ચકાસણી કરો. નુકશાન પામેલી હોઝના અર્થીંગ વાયરો અંદરથી તુટેલાં હોઈ શકે છે. હોઝ ની ઈલેક્ટ્રીક સાતત્ય અંગેની ચકાસણી સમાયાંતરે કરવી જોઈએ.
- ધાતુના ન હોય તેવા કંટેનરો (દા.ત. પ્લાસ્ટિક અથવા કાચ) ને ગ્રાઉન્ડિંગ અને બોન્ડિંગ કરવું મુશ્કેલ હોય છે. જ્યારે આવા કંટેનરો વાપરવાના હોય ત્યારે વધારે કાળજ રાખો અને પ્રણાલીનું પાલન કરો. તેમાં ગ્રાઉન્ડિંગ સામેલા ન હોય તો પુછો કેમ નથી.
- જો પ્લાસ્ટિક બેગ માં અથવા પ્લાસ્ટિક લાઈનર વાળી પેપર બેગમાં ઘન પદાર્થ વાપરવાનો હોય તો, સ્થિરવિદ્યુત અટકાવવા માટેની પ્રણાલી વિશે ઈજનેર ની સલાહ લો.

## સ્થિરવિદ્યુતનું નિયંત્રણ – અભિનસ્ત્રોતો ને ઘટાડવાનો એક અગત્યનો ભાગ !

©AIChE 2016. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at [ccts\\_beacon@aiche.org](mailto:ccts_beacon@aiche.org) or 646-495-1371.