


હોટ વર્ક પરમિટ

સપ્ટેમ્બર - ૨૦૦૭



શું થયું હતું ?

ડાબી બાજુ , ફોરમેન(F), વેલ્ડર(W), અને મેઈન્ટેનન્સ કારીગરો(M), ટાંકી નં: ૧માં વેલ્ડીંગ કરી રહ્યા હતા, હોટવર્ક પરમીટ પદ્ધતિનું બરોબર પાલન કર્યું ન હતું. જવલનશીલ વાતાવરણ માપવા માટે જવલનશીલ ડીટેક્ટર પણ વાપરવામાં આવ્યું ન હતું. ઉપરાંત ટેન્ક નં : ૧ ની અંદરનું જવલનશીલ વાતાવરણ માપવા માટે સળગતી વેલ્ડીંગ ટોચ ઉતારવામાં આવી, જે એક અ-સુરક્ષિત પદ્ધતિ હતી. ટાંકીઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી હતી, છતાં તેને બરોબર અલગ કરવામાં આવેલી ન હતી. કેટલીક ટેન્કમાં જવલનશીલ ધુમાડો હતો જે વેલ્ડીંગ એરીયામાં ઘસી ગયો અને સળગ્યો. ફોરમેન અને બે મેઈન્ટેનન્સ કારીગરો મૃત્યુ પામ્યા અને વેલ્ડર ગંભીર રીતે દાઝી ગયો. ટેન્ક નં: ૧ અને ૨ વચ્ચે કામચલાઉ પ્લેટફોર્મ જેની ઉપર માણસો કામ કરતાં હતાં, તે માટે એક સીડી નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તે પણ નોંધો.

જમણી બાજુ, વેલ્ડીંગ એક પેટોલના ટ્રક પાસે કરવામાં આવતું હતું, ફરીથી હોટવર્ક પરમીટ પદ્ધતિનું બરોબર પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું. જવલનશીલ ધુમાડો સળગ્યો અને ઘડાકો થયો. ટ્રકનો એક છેડો મકાનોની સામે હતો અને બીજો છેડો રસ્તાની બીજી બાજુ હતો. એક વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી અને બીજો ગંભીર રીતે દાઝી ગયો.

તમો શું કરી શકો ?

- વેલ્ડીંગ, કટીંગ, ગ્રાઈડીંગ, ગેસ અને ડીઝલ એન્જીનને ચાલુ બંધ કરવાની પ્રક્રિયા અથવા કોઈપણ તણખો ઉત્પન્ન કરે તેવી પ્રવૃત્તિઓ જે જવલનશીલ ધુમાડાને સળગાવી શકે, તેવી જોખમી હોટ વર્ક પ્રવૃત્તિને ઓળખો.
- તમારી કંપનીમાં વપરાતી હોટવર્ક પરમીટની પદ્ધતિને સમજો અને તેનું પાલન કરો.
- હોટવર્ક પરમીટને લાયકાત ધરાવનાર અને તાલીમ પામેલા વ્યક્તિ દ્વારા આપવામાં આવેલ છે તે ખાતરી કરો.
- જો તમને હોટવર્ક પ્રવૃત્તિ (અથવા કોઈપણ પ્રવૃત્તિ) માટે સુરક્ષા અંગે કોઈ શંકા હોય તો કામ તુરંત જ બંધ કરી દો અને મેનેજમેન્ટના સંબંધિત વ્યક્તિનું તુરંત જ ધ્યાન દોરો.
- જવલનશીલ ગેસ ડીટેક્ટર વાપરો, જે જવલનશીલ વાતાવરણને સુરક્ષિત રીતે ઓળખવા માટે બનાવવામાં આવેલ છે.

સુરક્ષિત હોટવર્ક પરમીટ પદ્ધતિને જાણો અને પાલન કરો.